

ALPHA PLAN



产品手册
alphaCUT[®]

切胶 & 装血盖

在设备完成切胶工序后，生产人员可以通过显微镜对切割表面进行视觉检查。根据您的需求，我们也可以为您的生产系统集成基于摄像机进行工作的切割表面自动控制进程或其他相关进程参数的自动测量工序。

根据生产线的流程结构，在视觉检查之后，将对产品进行密封圈和血盖的组装和拧紧，完成整体产品组装。在alphaCUT®的最后环节，会在开始后续的湿法测漏工序(alphaFLOW®) 前对产品干重进行测量。

	BASIC	PRO
多至5刀的自动切割	✓	✓
人工视觉切面检查 (显微镜)	✓	✓
自动化的称重	✓	✓
数据库系统	✓	✓
自动化的切面控制	✗	✓
自动化的O型圈安装	✗	✓
自动化的血盖安装	✗	✓

技术进程

